

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО "Дубровская ТЭЦ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех тепловых сетей	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами.	Понижение воздействия производственного шума.	2 месяца		
7. Мастер участка.	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов и микроклимата.	2 месяца		
9. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей.	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов и микроклимата.	2 месяца		
10. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов.	2 месяца		
12. Электрогазосварщик.	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов.	2 месяца		
Котлотурбинный цех	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов.	2 месяца		
15. Машинист паровых турбин	Соблюдать режимы труда и отдыха. При посещении производственных помещений пользоваться наушниками или звукоизолирующими вкладышами, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса, понижение воздействия производственного шума, химических факторов.	2 месяца		

Дата составления: 30.04.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Пелагея А.С.

Ф.И.О.

(дата)

30.05.2016г.

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кургузова Н.Г.

(Ф.И.О.)

06.05.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Школьников А.А.

Ф.И.О.

10.05.2016

(дата)

Начальник АО

(должность)

(подпись)

Новосельева И.В.

(Ф.И.О.)

10.05.2016

(дата)

Начальник ЦТС

(должность)

(подпись)

Ильин А.В.

(Ф.И.О.)

10.05.2016

(дата)

Начальник ТЦ

(должность)

(подпись)

Сайфуллин Н.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник КТП

(должность)

(подпись)

Лебедев В.Ю.

(Ф.И.О.)

10.05.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3023

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Чекин С.Г.

(Ф.И.О.)

30.04.16

(дата)